Typový certifikát č.: Type Certificate No.:	Typ: Type:	Model: Model:	Výr. č.: S/N:	Pozn. značka: Registation:
Vydaný dňa, číslo: Date of issue, No.:	**Týka sa:** Affected:	**Predmet:** Subject:	**Termín:** Compliance:	**Vykonaný:** Carried out:
24. 9. 2003 ZB WT9 01A/2003	DY–005/01, DY–007/01, DY–008/01, DY–009/02, DY–012/02, DY–014/02, DY–015/02, DY–016/02, DY–017/02, DY–019/02, DY–020/02, DY–021/02, DY–027/03, DY–029/03, DY–030/03, DY–031/03	Kontrola upevnenia nôh pevného podvozka. Check of the landing gear legs attachment.	Ihneď Immediately	
26. 10. 2006 ZB WT9 02A/2006	Od výr. č. / from S/N DY–004/01 do/to DY–019/02.	Kontrola vôle závesov výškového kormidla. Elevator play check and its elimination.	Ihneď Immediately	
25. 1. 2007 ZB WT9 03A/2007	Všetky do DY–160/2006. All up to DY–160/2006.	Zaistenie zberných kefiek riadiacej jednotky otáčok vrtule. Securing of the brushes of propeller speed control unit	Ihneď Immediately	
25. 1. 2007 ZB WT9 04A/2007	–	Rezervované. Reserved.		
17. 10. 2007 ZB WT9 05A/2007	Lietadlá s vrtuľou SR 2000. Aircraft with propeller SR 2000. DY–046/2004, DY–064/2004, DY–067/2004, DY–071/2004, DY–085/2005, DY–090/2005, DY–091/2005, DY–095/2005, DY–097/2005, DY–107/2005, DY–108/2005, DY–109/2005, DY–111/2005, DY–112/2005, DY–114/2005, DY–117/2006, DY–118/2006, DY–124/2006, DY–125/2006, DY–127/2006, DY–128/2006, DY–131/2006, DY–133/2006, DY–136/2006, DY–139/2006, DY–141/2006, DY–145/2006, DY–146/2006, DY–149/2006, DY–152/2006, DY–160/2006, DY–166/2007, DY–168/2007, DY–169/2007, DY–171/2007, DY–172/2007, DY–174/2007, DY–177/2007, DY–178/2007, DY–179/2007, DY–180/2007, DY–182/2007, DY–183/2007, DY–185/2007, DY–186/2007, DY–187/2007, DY–190/2007, DY–195/2007, DY–196/2007	Výmena ozubených koliesok planétovej prevodovky mechanizmu nastavovania vrtule a kontrola nastavenia mechanických dorazov minimálneho uhlu nábehu vrtule. Replacement of planetary gearbox gear wheels of propeller adjustment mechanism and inspection of mechanical stops of minimal angle of attack of propeller blades.	Pri najbližšej 150 h prehliadke a 300 h prehliadke u výrobcu. At the next 150 hours inspection and 300 hours inspection at propeller manufacturer.	

Typový certifikát č.: Type Certificate No.:	Typ: Type:	Model: Model:	Výr. č.: S/N:	Pozn. značka: Registation:
Vydaný dňa, číslo: Date of issue, No.:	**Týka sa:** Affected:	**Predmet:** Subject:	**Termín:** Compliance:	**Vykonaný:** Carried out:
03.07.2008 ZB WT9 06A/2008	Lietadlá s prídavnými krídlovými nádržami. Aircraft with additional wing fuel tanks. DY–048/2004, DY–054/2004, DY–067/2004, DY–072/2005, DY–073/2005, DY–074/2005, DY–083/2005, DY–084/2005, DY–085/2005, DY–093/2005, DY–096/2005, DY–098/2005, DY–107/2005, DY–108/2005, DY–109/2005, DY–113/2005, DY–115/2006, DY–117/2006, DY–122/2006, DY–123/2006, DY–126/2005, DY–129/2006, DY–132/2006, DY–134/2006, DY–136/2006, DY–138/2006, DY–139/2006, DY–143/2006, DY–145/2006, DY–150/2006, DY–151/2006, DY–157/2007, DY–160/2006, DY–162/2007, DY–167/2007, DY–169/2007, DY–170/2007, DY–174/2007, DY–176 2007, DY–177/2007, DY–179/2007, DY–181/2007, DY–183/2007, DY–184/2007, DY–185/2007, DY–191/2007, DY–196/2007, DY–142/1/2007, DY–201/2007, DY–203/2007, DY–204/2007, DY–205/2007, DY–207/2007, DY–208/2007, DY–209/2007, DY–210/2007, DY–214/2007, DY–216/2007, DY–217/2008, DY–218/2008, DY–219/2008, DY–220/2008, DY–221/2008, DY–223/2008, DY–225/2008, DY–226/2008, DY–228/2008, DY–234/2008, DY–237/2008, DY–240/2008, DY–245/2008, DY–246/2008, DY–247/2008, DY–250/2008, DY–251/2008, DY–252/2008, DY–253/2008, DY–254/2008, DY–255/2008. K–03/2006, K–07/2006, K–09/2006, K–10/2006, K–14/2007, K–17/2007, K–21/2008, K–22/2008.	Výmena spojovacej hadice (ø18 mm) medzi palivovou nádržou v trupe a nádržou v krídle. Replacement of fuel connection hose (ø18 mm) between central section fuel tank and wing fuel tank.	Ihneď Immediately	
15.08.2008 ZBWT9 07A/2008	Všetky lietadlá. All aircraft.	Zaistenie matice na ovládači plynu. Throttle lever nut locking.	Ihneď Immediately	

Typový certifikát č.: Type Certificate No.:	Typ: Type:	Model: Model:	Výr. č.: S/N:	Pozn. značka: Registation:
Vydaný dňa, číslo: Date of issue, No.:	**Týka sa:** Affected:	**Predmet:** Subject:	**Termín:** Compliance:	**Vykonaný:** Carried out:
27.11.2008 ZBWT9 07A/2008/UK	Všetky lietadlá typu Dynamic WT9–UK. All aircraft type Dynamic WT9–UK. DY–135/2006, DY–147/2006, DY–155/2006, DY–159/2006, DY–161/2007, DY–165/2007, DY–188/2007, DY–189/2007, DY–192/2007, DY–194/2007, DY–197/2007, DY–200/2007, DY–239/2008, DY–257/2008.	Zaistenie matice na ovládači plynu. Throttle lever nut locking.	Ihneď Immediately	
15.10.2008 ZBWT9 08A/2008	Všetky lietadlá typu WT–9 Dynamic s pevným podvozkom. All aircraft type WT–9 Dynamic equipped with fixed landing gear.	Motorové lože pevného podvozku. The engine bed used in fixed landing gear version.	Pri najbližšej periodickej prehliadke. At the next periodic inspection.	
20.10.2008 ZBWT9 09A/2008	Všetky lietadlá typu WT–9 Dynamic. All aeroplanes type WT–9 Dynamic.	Zmena v Príručke na prevádzku, údržbu a opravu letúna WT 9 Dynamic, strana 3–8. Doplnenie bodu 6.1.1 Demontáž krídla do zoznamu úkonov periodickej prehliadky. Change in the Operating, Maintenance and repair manual for aeroplane WT 9 Dynamic, page 3–8. Completion of the item 6.1.1 Wing disassembly into a Periodic inspection listing.	Ihneď Immediately	

Typový certifikát č.: Type Certificate No.:	Typ: Type:	Model: Model:	Výr. č.: S/N:	Pozn. značka: Registation:
Vydaný dňa, číslo: Date of issue, No.:	**Týka sa:** Affected:	**Predmet:** Subject:	**Termín:** Compliance:	**Vykonaný:** Carried out:
03. 12. 2008 ZBWT9 10A/2008	Všetky lietadlá. All aircraft.	**Zmena v Letovej príručke letúna WT–9 Dynamic, strany 0–4, 0–5, 3–5, 3–6.** –Doplnenie bodu 3.8.4 Nezaistený kryt kabíny a zmena v bode 3.8.3 Použitie záchranného systému (WT–9 Dynamic, model s pevným podvozkom) –Doplnenie bodu 3.8.5 Nezaistený kryt kabíny a zmena v bode 3.8.4 Použitie záchranného systému (WT–9 Dynamic, model so zaťahovacím podvozkom). **Change in Flight Manual for aeroplane WT–9 Dynamic, pages 0–4, 0–5, 3–5, 3–6.** –Insertion of a point 3.8.4 Unsecured cockpit canopy and correction of a point 3.8.3 Rescue system (WT–9 Dynamic, model with fixed undercarriage) – Insertion of a point 3.8.5 Unsecured cockpit canopy and correction of a point 3.8.4 Rescue system (WT–9 Dynamic, model with retractable undercarriage).	Ihneď Immediately	

Typový certifikát č.: Type Certificate No.:	Typ: Type:	Model: Model:	Výr. č.: S/N:	Pozn. značka: Registation:
Vydaný dňa, číslo: Date of issue, No.:	**Týka sa:** Affected:	**Predmet:** Subject:	**Termín:** Compliance:	**Vykonaný:** Carried out:
05.10.2009 ZBWT9 11A/2009	Všetky lietadlá. All aircraft.	Schválenie používania paliva E10 (bezolovnatý benzín s 10 % – ným obsahom etanolu) a upravenie Normálnych postupov na odstavenie letúna WT–9 Dynamic. E10 fuel use approval (Unleaded gasoline blended with 10% ethanol) and WT–9 Dynamic Normal procedures for Airplane securing modification	Ihneď Immediately	
11.11.2010 ZBWT9 12A/2010	Všetky lietadlá. All aircraft.	Zmena systému údržby letúna WT–9 Dynamic (zrušenie 50h prehliadok draku) Change in the WT–9 Dynamic maintenance schedule (canceliation of the airframe 50h periodical inspection	Pri ďalšej periodickej prehliadke lietadla. At the next plane periodical inspection	
06.05.2011 ZBWT9 13A/2011	Všetky lietadlá vybavené motormi Rotax 912 (80 a 100 hp). All aircraft equipped with engines Rotax 912 (80 and 100 hp).	Tlmič výfuku. Exhaust silencer	1. Kontrola ihneď. 2. Ak sa zistia trhliny – inheď. 3. Ak sa nezistia trhliny – pri najbližšej prehliadke 1. Check immediately 2. If cracks were found – immediately. 3. If cracks were not found – at next periodical inspection.	

Typový certifikát č.: Type Certificate No.:	Typ: Type:	Model: Model:	Výr. č.: S/N:	Pozn. značka: Registation:
Vydaný dňa, číslo: Date of issue, No.:	**Týka sa:** Affected:	**Predmet:** Subject:	**Termín:** Compliance:	**Vykonaný:** Carried out:
12.09.2011 ZBWT9 14A/2011	Všetky lietadlá. All aircraft.	Zmena v Letovej príručke a Príručke na prevádzku, údržbu a opravu letúna WT– 9 Dynamic (zmena údaju MTOW a rýchlosti bočného vetra, doplnenie údaju o ročnej prehliadke draku) Change in WT– 9 Dynamic Flight Manual and Operating, Maintenance and repair manual (Change in MTOW, croswind velocity, completion of airframe annual inspection data)	Pri ďalšej periodickej prehliadke lietadla. At the next plane periodical inspection	
30.11.2011 ZBWT9 15A/2011	WT9 Dynamic LSA výrobné čísla: WT9 Dynamic LSA serial numbers: DY–337/2009, DY–339/2009, DY–347/2010, DY–357/2010, DY–361/2010, DY–363/2010, DY–366/2010, DY–377/2010, DY–387/2010, DY–390/2010, DY–391/2010, DY–392/2010, DY–395/2010, DY–400/2011, DY–420/2011	Kontrola kľukového hriadeľa motora Rotax série 912 a 914. Check of crankshaft journal (power take off side) for Rotax engine type 912 and 914 (Series).	Pred ďalším letom. Before next flight.	
24.09.2012 ZBWT9 16A/2012	Lietadlá od výr. č. DY–002/2001 do výr.č. DY–200/2007. Netýka sa lietadiel vybavených tiahlom klapiek typu B. Aircraft from S/N. DY–002/2001 till S/No. DY–200/2007. Does not apply to aircrafts equipped with flaps push–rod type B.	Kontrola ložiskových koncoviek (galeniek) a tiahel vztlakových Klapiek Swing bearings and flaps push rods check	Ihneď Immediately	
26.11.2012 ZBWT9 17A/2012	Všetky lietadlá vybavené vrtuľou Woodcomp. All aircraft fitted with Woodcomp propellers.	Zmena intervalov generálnych opráv (GO) vrtúľ Woodcomp Change of Time between overhaul intervals (TBO) of Woodcomp propellers	Ihneď Immediately	

Typový certifikát č.: Type Certificate No.:	Typ: Type:	Model: Model:	Výr. č.: S/N:	Pozn. značka: Registation:
Vydaný dňa, číslo: Date of issue, No.:	**Týka sa:** Affected:	**Predmet:** Subject:	**Termín:** Compliance:	**Vykonaný:** Carried out:
20.03.2014 ZBWT9 18A/2013 Rev. 1	Všetky lietadlá vybavené airboxom do v. č. DY–470/2013 vrátane, okrem lietadiel s nasledujúcimi v. č.: All airplanes equipped with airbox up to S/N DY–470/2013 inclusive, except of following S/N: DY–018/2002; DY–027/2003; DY–133/2006; DY–236/2008; DY–462/2013; DY–465/2013; DY–469/2013	Zapojenie prepadov / odvetrania airboxu a karburátora. Airbox and carburetor drain / vent connection.	Pri najbližšej periodickej prehliadke. Najneskôr do 31.03.2014. At next periodic inspection. Up to 31.03.2014 the latest.	
21.04.2015 ZBWT9 19A/2015 Rev. 1	DY–486/2013; DY–489/2013; DY–490/2014; DY–492/2014; DY–495/2014; DY–497/2014; DY–498/2014; DY–503/2014; DY–505/2014; DY–506/2014; DY–509/2014; DY–512/2014; DY–513/2014; DY–517/2014; DY–518/2014; DY–519/2014; DY–520/2014; DY–521/2014; DY–535/2015	Modifikácia alebo výmena vodného termostatu Modification or replacement of water thermostat.	Pri najbližšej periodickej prehliadke. Najneskôr do 30.04.2015. At next periodic inspection. Up to 30.04.2015 the latest.	
11.08.2016 ZBWT9 20A/2016	Všetky lietadlá vybavené pevným podvozkom a motorom Rotax 912 a Rotax 912iS od v. č. DY–523/2015 vrátane do v. č. DY–580/2016 vrátane, okrem lietadla s v. č. DY–542/2015. Tiež lietadlá s v. č.: DY–027/2003; DY–177/2007; DY–224/2008; DY–256/2008. All airplanes equipped with fixed landing gear and engine Rotax 912 and Rotax 912iS from S/N DY–523/2015 including to S/N DY–580/2016 including, except airplane with S/N DY–542/2015. Also airplanes with S/N: DY–027/2003; DY–177/2007; DY–224/2008; DY–256/2008.	Tlmič výfuku PP. Exhaust silencer FG.	Pred najbližším štartom motora. Before the next engine start.	
11.08.2016 ZBWT9 21A/2016	Všetky lietadlá vybavené motorom Rotax 912iS. All aircraft equipped with the engine Rotax 912iS. DY–522/2015; DY–523/2015; DY–526/2015; DY–531/2015; DY–541/2015; DY–551/2015; DY–553/2015; DY–556/2015; DY–559/2015; DY–564/2016; DY–574/2016; DY–577/2016; DY–581/2016; DY–585/2016;	Doplnenie varovania pre vykonávanie sklzu do POH. Added warning for performing of sideslip maneuver into the POH.	Ihneď. Immediately.	

Typový certifikát č.: Type Certificate No.:	Typ: Type:	Model: Model:	Výr. č.: S/N:	Pozn. značka: Registation:
Vydaný dňa, číslo: Date of issue, No.:	**Týka sa:** Affected:	**Predmet:** Subject:	**Termín:** Compliance:	**Vykonaný:** Carried out:
15.08.2018 ZBWT9 22A/2018	Všetky lietadlá vybavené pevným podvozkom. All aircraft equipped with fixed landing gear.	Kontrola predného pevného podvozku WT–9 Dynamic. Inspection of nose fixed landing gear WT–9 Dynamic.	Ak bolo zaznamenané tvrdé pristátie – ihneď, inak pri najbližšej periodickej prehliadke. If hard landing was registered – immediately, otherwise at the next periodical inspection.	
25.08.2020 ZBWT9 23A/2020	Všetky lietadlá od výrobného čísla DY–672 po DY–696 (vrátane), DY–699, od DY–701 po DY–704 (vrátane). Všetky lietadlá, na ktorých bol použitý náhradný diel číslo D55200300A. All aircraft from S/N DY–672 to DY–696 (inclusive), DY–699, from DY–701 to DY–704 (inclusive). All aircraft where the elevator root hinge assembly with P/N. D55200300A was used as a spare part.	Kontrola vôle medzi kovaním koreňového závesu výškového kormidla a poťahom vertikálneho stabilizátora. Inspection of gap between the elevator root hinge assembly and the vertical stabilizer skin.	Pri najbližšej periodickej prehliadke. At the next periodic inspection.	
28.08.2020 ZBWT9 24A/2020	DY–672/2019; DY–676; DY–685; DY–687; DY–689; DY–692, DY–695	Výmena obtokových ventilov hlavného a pomocného palivového čerpadla v lietadlách vybavených motorom Rotax 914UL. Replacement of the main and auxiliary fuel pump check valves on the aircraft equipped with engine Rotax 914UL.	Pri najbližšej periodickej prehliadke. At the next periodic inspection.	

Typový certifikát č.: Type Certificate No.:	Typ: Type:	Model: Model:	Výr. č.: S/N:	Pozn. značka: Registation:
Vydaný dňa, číslo: Date of issue, No.:	**Týka sa:** Affected:	**Predmet:** Subject:	**Termín:** Compliance:	**Vykonaný:** Carried out:
21.12.2020 ZBWT9 25A/2020	DY–458/2013; DY–467/2013; DY–488/2013; DY–489/2013; DY–497/2014; DY–502/2014*; DY–512/2014; DY–516/2014; DY–520/2014; DY–521/2014; DY–533/2015; DY–536/2015; DY–540/2015; DY–546/2015; DY–566/2016; DY–571/2016; DY–572/2016; DY–584/2016; DY–592/2016; DY–596/2016; DY–610/2017; DY–611/2017; DY–613/2017; DY–615/2017; DY–628/2017; DY–630/2017; DY–636/2017; DY–638/2017; DY–641/2018; DY–644/2018; DY–648/2018; DY–656/2018; DY–663/2018; DY–665/2019; DY–670/2019; DY–672/2019; DY–676; DY–687; DY–689; DY–692; DY–703; DY–706 *Iba ak bude nainštalovaný padák. *Only if the parachute will be installed.	Inštalácia prednej podložky medzi požiarnu priečku a textilný obal padáka. Installation of parachute front spacer between firewall and parachute fabric container.	Pri najbližšej periodickej prehliadke. At the next periodic inspection.	
12.03.2021 ZBWT9 26A/2021	DY–541/2015; DY–542/2015; DY–551/2015; DY–564/2016; DY–581/2016; DY–603/2017; DY–624/2017; DY–659/2018; DY–686/2019 Všetky lietadlá s pevným podvozkom, do ktorých bol dodatočne inštalovaný motor Rotax 912 iS. All aircraft with fixed landing gear and retrofitted engine Rotax 912 iS.	Kontrola motorového lôžka lietadiel s pevným podvozkom a motorom Rotax 912 iS. Engine mount inspection of aircraft with fixed landing gear and engine Rotax 912 iS.	Pred ďalším letom. Before next flight.	
14.04.2022 ZBWT9 27A/2022 Rev. 1	DY–021/2002; DY–024/2003; DY–025/2003; DY–030/2003; DY–031/2003; DY–087/2005; DY–108/2005; DY–175/2007; DY–218/2008; DY–244/2008; DY–275/2008; DY–323/2009; DY–372/2010; DY–386/2010; DY–399/2010; DY–533/2015; DY–567/2016; DY–K03/2006; DY–K06/2006; DY–K07/2006	Aktualizácia letovej príručky pre lietadlá registrované v Portugalsku. Update of the Pilot's Operating Handbook (POH) for aircraft registered in Portugal.	Ihneď. Immediately.	
18.09.2024 ZBWT9 28A/2023 Rev. 2	Všetky lietadlá okrem typu Dynamic WT9-UK. All aircraft except for type Dynamic WT9-UK.	Zvýšenie maximálnej vzletovej hmotnosti (MTOW) na 600 kg. Increase of maximum takeoff weight (MTOW) to 600 kg.	Voliteľný. Optional.	

Typový certifikát č.: Type Certificate No.:	Typ: Type:	Model: Model:	Výr. č.: S/N:	Pozn. značka: Registation:
Vydaný dňa, číslo: Date of issue, No.:	**Týka sa:** Affected:	**Predmet:** Subject:	**Termín:** Compliance:	**Vykonaný:** Carried out:
09.02.2024 ZBWT9 29A/2024	Všetky lietadlá vybavené záchranným systémom. All aircraft equipped with emergency parachute system.	Kontrola krytu záchranného systému. Inspection of the emergency parachute cover.	Pred ďalším letom. Before next flight.	
03.05.2024 ZBWT9 30A/2024	Všetky lietadlá s nainštalovaným motorom Rotax 912iS. All aircraft with installed engine Rotax 912iS.	Inštalácia podávacieho palivového čerpadla. Installation of forward fuel pump.	Voliteľný. Optional.	
09.09.2025 ZBWT9 31A/2024 Rev. 3	Všetky lietadlá do výrobného čísla DY-654/2018 vrátane bez hliníkových odtrhových líšt. All aircraft up to S/N DY-654/2018 inclusive without aluminium stall strips.	Inštalácia bezpečnostného vybavenia – odtrhové lišty. Installation of safety equipment – stall strips.	Vysoko odporúčaný. Highly recommended.	
30.09.2024 SBWT9-676-2024	DY-676	Modification of the aircraft Type from WT 9 to aircraft Type WT 9 600 with MTOW 600 kg.	Optional	
06.02.2025 SBWT9-512-2025	DY-512/2014	Modification of the aircraft Type from WT 9 to aircraft Type WT 9 600 with MTOW 600 kg.	Optional	
28.02.2025 SBWT9-503-2025	DY-503/2014	Modification of the aircraft Type from WT 9 to aircraft Type WT 9 600 with MTOW 600 kg.	Optional	
04.03.2025 SBWT9-656-2025	DY-656/2018	Modification of the aircraft Type from WT 9 to aircraft Type WT 9 600 with MTOW 600 kg.	Optional	
18.03.2025 SBWT9-592-2025	DY-592/2016	Modification of the aircraft Type from WT 9 to aircraft Type WT 9 600 with MTOW 600 kg.	Optional	

Typový certifikát č.: Type Certificate No.:	Typ: Type:	Model: Model:	Výr. č.: S/N:	Pozn. značka: Registation:
Vydaný dňa, číslo: Date of issue, No.:	**Týka sa:** Affected:	**Predmet:** Subject:	**Termín:** Compliance:	**Vykonaný:** Carried out:
20.08.2025 SBWT9-583-2025	DY-583/2016	Modification of the aircraft Type from WT-9 Dynamic to aircraft Type WT 9 600 RG with MTOW 600 kg.	Optional	
22.09.2025 SBWT9-511-2025	DY-511/2014	Modification of the aircraft Type from WT9 Dynamic to aircraft Type WT 9 600 FG with MTOW 600 kg.	Optional	
17.09.2026 SBWT9 32A/2026	All aircraft with installed engine Rotax 914UL.	Turbocharger wastegate servo cable cooling.	Highly recommended	
05.06.2026 SBWT9-488-2026	DY-488/2013	Modification of the aircraft Type from WT9 Dynamic to aircraft Type WT 9 600 RG with MTOW 600 kg.	Optional	

Prievidza, 12.10.2026

Miesto, dátum
Place, date