

Predmet: Zmena intervalov generálnych opráv (GO) vrtúl Woodcomp

Týka sa: WT-9 Dynamic, všetky výrobné čísla a modely vybavené vrtulou Woodcomp

Naliehavosť: Ihneď

Hmotnosť: Zmena hmotnosti – žiadna  
Zmena momentu – žiadna

Dôvod: Vydanie Servisného bulletinu výrobcou vrtúl Woodcomp č.02/2012 CZ zo dňa 08.11.2012 (viď prílohu)

Opatrenia: Preveriť počet prevádzkových hodín a doby prevádzky vrtule

Materiál: žiaden

Dokumentácia: Vykonať ručnú opravu údajov o intervale GO vrtule Woodcomp v Letovej príručke, Príručke na údržbu a opravu lietadla WT-9 Dynamic a Príručke na prevádzku a údržbu vrtule

Prílohy: Servisný bulletin výrobcu vrtúl Woodcomp č. 02/2012 CZ zo dňa 08.11.2012

V Prievidzi 26. novembra 2012

Vydaný:.....

Schválený dňa:

11 DEC. 2012

E. Spán 11189/2012/OUÚ

Schválil: Letecký úrad Slovenskej republiky

