

Predmet: Korózia kovových dielov: Predná podvozková noha pevného podvozku,  
Torzná rúra klapiek,  
Konzola výškového kormidla.

Týka sa: WT9 DYNAMIC .  
Výr. č.: Všetky do DY – 184/2007

Naliehavosť: Pri ďalšej prehliadke

Hmotnosť: Zmena hmotnosti – žiadna  
Zmena momentu – žiadna

Dôvod: Na určitých kovových dieloch boli zistené známky korózie vplyvom agresívneho prostredia ako pobrežné oblasti alebo miesta s veľkými teplotnými zmenami.

Opatrenia: Do dutín dutých dielov naneste vhodnú ochrannú antikoróznú vrstvu.

Najviac ovplyvnené diely: Predná podvozková noha pevného podvozku,  
Torzná rúra klapiek a konzola výškového kormidla.

Materiál:

Popis	Objem	Article number	EAN-code
“Bitumen Based Undercoating“	1.000 ml	000033	8711347000333”

Informácie o dodávke materiálu je možné objednať na požiadanie u výrobcu AEROSPOOL, u autorizovaného zástupcu výrobcu alebo od ich servisných centier alebo si ho môžete kúpiť na [www.motip.nl](http://www.motip.nl)

Dokumentácia: Zaznamenajte výsledky kontroly a práce do dokumentácie lietadla s uvedením dátumu a pracovníka, ktorý kontrolu vykonal. Upovedomte výrobcu a autorizovaného predajcu o zrealizovanom postupe pre každé výrobné číslo lietadla.

V Prievidzi 05. Decembra 2007

**AEROSPOOL** spol. s r.o.  
Approval SK.21G.0002  
971 03 PRIEVIDZA  
SLOVAK REPUBLIK

Vydané:.....

Schválené dňa: 11. 12. 2007

Schválil:

