

Predmet: Výmena vzduchového filtra.

Týka sa: Mikroľahké lietadlo WT9 DYNAMIC
Výr. č.: Všetky do DY – 057/2004

Naliehavosť: Do najbližšej pravidelnej prehliadky

Hmotnosť: Zmena hmotnosti – žiadna


Zmena momentu – žiadna

Dôvod: Pri bežnej prevádzke mikroľahkého lietadla sa vyskytli krátkodobé nepravidelnosti v chode motora. Po prehliadke karburátora lietadla, v ňom boli z dôvodu netesnosti a deformácie vzduchového filtra, objavené nečistoty (muchy a kúsiky trávy).

Opatrenia: Vykonať kontrolu stavu vzduchového filtra a jeho dosadnutia.

V prípade zistenia netesnosti alebo deformácie na dosadacej ploche vzduchového filtra Purolator Typ A1794 sa doporučuje vymeniť vzduchový filter za filter typu Kingdragon AL 13 alebo filter typu SF sprint filter P 102 Panel (D1 167 D2 89).

Postupy: Podľa nasledovného postupu vymeňte pôvodný filter a nahraďte ho novým.



Zaistovacia závlačka

Zámok Airboxu

Tiahlo predohrevu Airboxu

1. Demontujte horný kryt motora
2. Odstráňte zaistovaciu závlačku
3. Odpojte tiahlo predohrevu Airboxu
4. Uvoľnite horný zámok Airboxu
5. Odklopte časť s filtrom
6. Vymeňte starý filter za nový
7. Zatvorte a zaistite Airbox, skontrolujte zapadnutie spodného zámku
8. Zaistite zámok závlačkou
9. Pripojte tiahlo predohrevu predohrevu Airboxu
10. Späťne namontujte horný kryt motora

Materiál: Informácie o dodávke materiálu je možné obdržať na požiadanie u výrobcu AEROSPOOL spol. s r.o., u autorizovaného zástupcu alebo servisných centier.

Dokumentácia: Výsledky kontroly a práce zaznamenajte do dokumentácie lietadla s uvedením dátumu a pracovníka, ktorý kontrolu vykonal. Upovedomte výrobcu alebo autorizovaného predajcu o zrealizovanom postupe pre dané výrobné číslo mikroláhkeho lietadla.

V Prievidzi 22. Septembra 2004

Vydaný.....

Schválené dňa:

Schválil: