

**Predmet:** Výmena ozubených koliesok planétovej prevodovky mechanizmu nastavovania vrtule a kontrola nastavenia mechanických dorazov minimálneho uhlu nábehu vrtule.

**Týka sa:** WT9 DYNAMIC s vrtuľou SR 2000  
Výr. č.: DY – 046/2004, DY – 064/2004, DY – 067/2004, DY – 071/2004, DY – 085/2005, DY – 090/2005, DY – 091/2005, DY – 095/2005, DY – 097/2005, DY – 107/2005, DY – 108/2005, DY – 109/2005, DY – 111/2005, DY – 112/2005, DY – 114/2005, DY – 117/2006, DY – 118/2006, DY – 124/2006, DY – 125/2006, DY – 127/2006, DY – 128/2006, DY – 131/2006, DY – 133/2006, DY – 136/2006, DY – 139/2006, DY – 141/2006, DY – 145/2006, DY – 146/2006, DY – 149/2006, DY – 152/2006, DY – 160/2006, DY – 166/2007, DY – 168/2007, DY – 169/2007, DY – 171/2007, DY – 172/2007, DY – 174/2007, DY – 177/2007, DY – 178/2007, DY – 179/2007, DY – 180/2007, DY – 182/2007, DY – 183/2007, DY – 185/2007, DY – 186/2007, DY – 187/2007, DY – 190/2007, DY – 195/2007, DY – 196/2007,

**Naliehavosť:** Pri najbližšej 150 h prehliadke a 300 h prehliadke u výrobcu

**Hmotnosť:** Zmena hmotnosti – žiadna  
Zmena momentu – žiadna

**Dôvod:** Z prevádzky lietadiel sa zistilo, že je nevyhnutná výmena ozubených koliesok planétovej prevodovky mechanizmu nastavovania vrtule a prestavenie mechanických dorazov minimálneho uhlu nábehu vrtule.

**Opatrenia:** Aby sa predišlo možnému poškodeniu plastových koliesok v prevodovke a tým aj strate samosvornosti vrtule a jej následnému možnému „odídeniu“ do min. uhla za letu, budú výrobcom vrtule u všetkých vrtúľ pri najbližšej predpísanej kontrole vymenené plastová kolieska za kovové.  
Vykonať prehliadku vrtule u výrobcu vrtule alebo výrobcu lietadla alebo autorizovaného dealera.

**Materiál:** žiadny

Informácie o dodávke materiálu je možné objednať na požiadanie u výrobcu AEROSPOOL, u autorizovaného zástupcu výrobcu alebo od ich servisných centier.

**Dokumentácia:** Zaznamenajte výsledky kontroly a práce do dokumentácie lietadla a dokumentácie vrtule s uvedením dátumu a pracovníka, ktorý kontrolu vykonal. Upovedomte výrobcu a autorizovaného predajcu o zrealizovanom postupe pre dané výrobné číslo lietadla.

V Prievidzi 17. Októbra 2007

**AEROSPOOL** spol. s r.o.  
Approval SK.21G.0002  
971 03 PRIEVIDZA  
SLOVAK REPUBLIC  
Vydaný: .....

Schválenie LÚ SR dňa 14. 11. 2007  
LETECKÝ ÚRAD  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
Letisko M. R. Štefánika  
823 05, BRATISLAVA  
Schválil: LÚ Slovenskej republiky